

## Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
17.03.2014	ГУ МЧС России по Новосибирской области, Отдел надзорной деятельности по Кировскому району г.Новосибирска	Плановая, выездная проверка за соблюдением законодательства пожарной безопасности	<p>1.Руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (ППР в РФ п.38).</p> <p>2.В тамбуре эвакуационного выхода хранится инвентарь и материалы.</p> <p>3.Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации в подвальных помещениях).</p> <p>4.Для покрытия пола в общих коридорах на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, РП", Д3, Т2.</p> <p>5.Руководитель организации не обеспечил исправность источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующего акта.</p> <p>6.Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>7.Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения.</p>	<p>1.Приобретены электрические фонари в количестве 5 штук, (п.6).</p> <p>2.Тамбур эвакуационного выхода освобожден от инвентаря и материалов, (п.1).</p> <p>3.Источники внутреннего противопожарного водопровода проверялись дважды с оформлением актов в сентябре и декабре 2013 г.,(п.4)</p> <p>4.Заведен журнал освидетельствования огнетушителей. Освидетельствование произведено 11.03.2014 г., (п.5).</p> <p>5. Выполнен капитальный ремонт путей эвакуации первого этажа здания с покрытием пола ленолиумом более высокой пожарной опасностью, чем2, РП,Д3,Т2.</p> <p>6.Проведен ремонт систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации в подвальных помещениях).</p> <p>7.Преобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения.</p>